



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
 Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Приемная (863) 240-63-08. Канцелярия/Факс (863) 244-27-85. <http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru
 ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО МОРОЗОВСКОМУ И ОБЛИВСКОМУ РАЙОНАМ
 ул. Ленина, 167, г. Морозовск, 347210, телефон, факс: (86384) 2-18-95 <http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 64gpn_rnd@mail.ru
 Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/3
 ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Знаменская средняя общеобразовательная школа

Директору МБОУ Знаменская СОШ

Черкасовой Инне Петровне

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности и имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения Главного государственного инспектора Морозовского и Облиевского р-ов по

пожарному надзору № 4 от «13» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ 09 _____ час. 00 _____ мин. « 02 » 04
 _____ 2018 г. по _____ 14 _____ час. 00 _____ мин. « 27 » 04 _____ 2018 года.

Проведена проверка Дознавателем ОНДиПР по Морозовскому и Обливному районам Главного управления
МЧС России по Ростовской области, капитаном в. службы Макаренко И.К.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Знаменская СОШ

(должность, звание, государственного(ых) инспектора (ов) по пожарному надзору фамилия(и), инициалы проводившего(их) мероприятия по надзору,

по адресу: Ростовская область, Морозовский р-он, п. Знаменка, ул. Ленина, 22

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ Знаменская СОШ Черкасовой И.П.

(указываются должности, Ф.И.О. лиц участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зон с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожароопасных помещений гаражей, библиотеки	№69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 20 ПП 390 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.05.2019 г.	
2	Двери пожароопасных помещений (помещения хранения): книгохранилища библиотеки не имеет предела огнестойкости 0,6 часа, 2-го типа не противопожарные	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п.п. 5.12 СнИП 21-01-97 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки	01.05.2019 г.	

		и перекрытия. п. 5.14*СниП 21-01-97 Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбуршлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. п. 1.82 СНИП 2.08.02-89 1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.		
3	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не имеют приспособлений с уплотнениями в притворах - доводчиков	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 2.1.11 ППБ 101-89 Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии	01.05.2019 г.	
4	Не обеспечено наличие в месте расположения блока пожарной сигнализации инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 64 ПП 390 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	01.05.2019 г.	
5	Допускается отделка сгораемыми материалами – деревянными панелями стен фойе (не представлены сертификаты соответствия)	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 6.25* СНИП 21-01-97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. п. 13 123-ФЗ Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности	01.05.2019 г.	
6	Допускается отделка сгораемыми материалами – линолеумом коридора 2 этажа – не представлены сертификаты соответствия	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 6.25* СНИП 21-01-97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и запол-	01.05.2019 г.	

		<p>нения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов п. 4.3.2 СП 1.13130.2009</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p> <p>п. 13 123-ФЗ</p> <p>Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности</p>		
7	Не обеспечена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения — пожарного гидранта не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (не представлен акт проверки)	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 55 ПП 390;</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов</p>	01.05.2019 г.	
8	Руководителем организации не обеспечена очистка внутренней территории объекта защиты от горючих отходов, мусора	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 77 ПП 390</p> <p>Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности</p>	01.05.2019 г.	
9	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности не переработана в соответствии с п.п. 460, 461 ППР в РФ ПП № 390	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 460, 461 ПП 390</p> <p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования</p>	01.05.2019 г.	
10	Отсутствует, не ведется документация по установке и эксплуатации пожарной автоматики: - журнал учета неисправностей установки	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 1.5.1 РД 009-01-96</p> <p>1.5.1. На объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна быть следующая документация:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) проектно-сметная документация (акт обследования); б) исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; в) акт приемки установки в эксплуатацию; г) паспорта на технические средства имеющейся установки; д) ведомость смонтированного оборудования; е) паспорта на зарядку баллонов установки газового и техническую документацию на системы аэрозольного пожаротушения; ж) инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики; з) регламент работ; и) план-график ТО и ППР; к) журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики; л) график дежурства оперативного (дежурного) пер- 	01.05.2019 г.	

		сонала; м) журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом; н) журнал учета неисправностей установки; о) журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения; п) должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии)	
11	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты - не оформляются соответствующие акты проверок	№69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 61 ПП 390 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	01.05.2019 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)



**Дознаватель ОНДиПР по
Морозовскому и Обливскому районам**

(должность, фамилия и инициалы государственного

капитан вн. службы Макаренко И.К.

инспектора по пожарному надзору)

« 27 » 04 2018 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ Знаменская СОШ

(должность, фамилия и инициалы)

Черкасова И.П.

« 27 » 04 2018 года